

射线装置明细

序号	射线装置名称	规格型号	类别	出厂编号	工作场所	需求
1	直线加速器	医科达 PRECISE	II类	303034	主院区 17 号楼肿瘤放疗中心直线加速器室②	年度防护和设备性能监测
2	移动小 C 臂	OEC7900	III类	79-C4951D	主院区 2 号楼四楼手术间主过道	年度防护和设备性能监测
3	车载 DR	LDRD-16	III类	/	主院区车队	年度防护和设备性能监测
4	DSA	德国西门子 Artis Zee Biplane	II类	153379	主院区 6 号楼一楼介入诊疗科介入导管手术间	年度防护和设备性能监测
5	DR	AXIOM Aristos VX	III类	03836520	东湖分院 1 楼放射科 DR 室	年度防护和设备性能监测
6	16 排 CT 机	Brilliance16	III类	453567377 521	东湖分院 1 楼放射科 CT 室	年度防护和设备性能监测（更换一台）
7	移动小 C 臂	SIREMOBIL Compact L	III类	12193	主院区 2 号楼四楼手术间主过道	年度防护和设备性能监测
8	移动小 C 臂	OEC 9900 Elite	III类	E2-4245	主院区 2 号楼二楼门诊手术间 3 内镜介入室	年度防护和设备性能监测
9	移动 X 线机	MUX-10J	III类	61P322	主院区 2 号楼一楼放射科 1 号检查室控制室	年度防护和设备性能监测

10	移动 X 线机	MUX-10J	Ⅲ类	61P321	主院区 2 号楼一楼放射科 1 号检查室控制室	年度防护和设备性能监测
11	移动 DR	MUX-200D	Ⅲ类	62E043	主院区 2 号楼一楼放射科 1 号检查室控制室	年度防护和设备性能监测
12	移动 DR	MUX-200D	Ⅲ类	62E042	主院区 2 号楼四楼 ICU 室	年度防护和设备性能监测
13	DR	AXIOM Aristos VX	Ⅲ类	2083	主院区 2 号楼一楼放射科 11DR 室	年度防护和设备性能监测
14	16 排 CT 机	MX16	Ⅲ类	P16C11001 2	主院区 2 号楼一楼放射科 1 号检查室	年度防护和设备性能监测
15	双源 CT	SOMATOM Definition Flash	Ⅲ类	74060	主院区 2 号楼一楼放射科 8 号检查室	年度防护和设备性能监测
16	64 排 CT	LightSpeed VCT	Ⅲ类	VCCF7003C T	主院区 2 号楼一楼放射科 ⑨64 排 CT 室	年度防护和设备性能监测
17	DR	DigitalDiagnost	Ⅲ类	11000305	主院区 2 号楼一楼放射科 10 检查室	年度防护和设备性能监测
18	DSA	Artis zee III floor	Ⅱ类	100300	主院区 2 号楼一楼急诊科 复合手术间	年度防护和设备性能监测
19	DSA	Optima IGS 330	Ⅱ类	DV5SS1700 099HL	主院区 6 号楼 1 楼介入诊 疗科第二手术室	年度防护和设备性能监测

20	X 射线计算机体层摄影设备	GE Discovery RT	Ⅲ类	CBCIG1800056HM	主院区 17 号楼肿瘤放疗中心 CT 模拟定位室	年度防护和设备性能监测
21	移动式 X 射线机	MobiEye 700	Ⅲ类	C8-7B000107	主院区 2 号楼一楼放射科	年度防护和设备性能监测
22	口内射线机	FOCUS	Ⅲ类	F38863	主院区 1 号楼四楼口腔科牙片室	年度防护和设备性能监测
23	数字化医用 X 射线摄影系统	Multix Fusion Max	Ⅲ类	20369	主院区 2 号楼一楼急诊科 DR 室	年度防护和设备性能监测
24	口内 X 射线计算机体层摄影设备	KaVo 3D eXami	Ⅲ类	NU012503	主院区 2 号楼一楼放射科口腔 CT 室	年度防护和设备性能监测
25	X 射线计算机体层摄影设备	SOMATOM go. Now	Ⅲ类	107173	主院区 2 号楼一楼急诊科 CT 室	年度防护和设备性能监测
26	X 射线计算机体层摄影设备	MX16-slice (EV02)	Ⅲ类	202192	主院区 15 号楼一楼 CT 检查室	年度防护和设备性能监测
27	移动 C 臂机	XHA-200	Ⅲ类	3ZD6DAD22001	乌石分院二楼手术室 3	年度防护和设备性能监测
28	DR 机	RAD SPEED M	Ⅲ类	61C237	乌石分院 1 楼放射科 DR 室	年度防护和设备性能监测
29	CT 机	SCT-7000TS	Ⅲ类	0167028801	乌石分院 1 楼放射科 CT 室	年度防护和设备性能监测

30	移动式 X 射线机	MobiEye 700A	III类	DI-040000 58	东湖分院 1 楼放射科	年度防护和设备性能监测
31	磁共振引导放射治疗系统	Elekta Unity	II类	600068	主院区 17 号楼肿瘤放疗中心磁共振加速器	年度防护和设备性能监测
32	DR 机	Ysio	III类	50303	主院区 2 号楼 1 层健康管理中心 22DR 室	年度防护和设备性能监测
33	X 射线计算机体层摄影设备	uCT 760	III类	606126	主院区 2 号楼 1 层健康管理中心 24CT 室	年度防护和设备性能监测
34	双能 X 射线骨密度仪	Horizon-Wi	III类	305443M	主院区 15 号楼负一楼核医学科骨密度检测室	年度防护和设备性能监测
35	CT 机	Aquilion ONE TSX-301C	III类	7EB18Z209 4	主院区 2 号楼一楼放射科 14 号机房	年度防护和设备性能监测
36	CT 机	Revolution CT	III类	BDSG21000 02HM	主院区 2 号楼一楼放射科 12 号机房	年度防护和设备性能监测
37	胃肠机	AXIOM ICONOS R200	III类	5822	主院区 2 号楼一楼放射科 6 多功能检查室	年度防护和设备性能监测
38	后装治疗机	Flexitron HDR	II类	136149	主院区 17 号楼一楼肿瘤放疗中心后装机室	年度防护和设备性能监测
39	口内 X 射线机	FOCUS	III类	P1037888F 32024	东湖分院 4 楼口腔科牙片室	年度防护和设备性能监测

40	口腔 X 射线计算机 体层摄影设备	卡瓦 Focus	Ⅲ类	P1037888F 32023	东湖分院 4 楼口腔科牙片 室	年度防护和设备性能监 测
41	移动式 X 射线机	uDR380i	Ⅲ类	422356	主院区 2 号楼一楼放射科 6 号检查室（重症一区）	年度防护和设备性能监 测
42	X 射线计算机体层 摄影设备	uCT 960+	Ⅲ类	860206	主院区 8 号楼国际医学中 心一楼 CT 室	年度防护和设备性能监 测
43	X 射线计算机体层 摄影设备	Precision 32	Ⅲ类	CI0120020 031	主院区 7 号楼一楼放射科 CT 检查室 1	年度防护和设备性能监 测
44	移动式 C 形臂 X 射 线机	OEC One CFD	Ⅲ类	BB8SS2300 111HL	主院区 2 号楼 4 楼 14 号 手术室	年度防护和设备性能监 测
45	移动式 C 形臂 X 射 线机	OEC One CFD	Ⅲ类	BB8SS2300 110HL	主院区 2 号楼 4 楼 15 号 手术室	年度防护和设备性能监 测
46	CT		Ⅲ类		总院急诊科	增加一台
47	DR		Ⅲ类		2 号楼一楼 7 号机房	增加一台
48	CT		Ⅲ类		急诊科的西门子 16 排搬 至 15 号楼	年度防护和设备性能监 测及预控评和环评登记
合 计						